


RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ



RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, http://www.rzeczoznawcy-mot.pl



Ocena techniczna NR POP/727/2024

Data badania 2025-01-03

mgr inż. Rafał Woszczek R.S. 000398

Rzeczoznawca

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Zleceniodawca

ul. Gołębia 2, Poznań

61-834

Adres

3211.10625.2.2020r

2025-01-02

Zlecenie, pismo, znak

Ustalenie stanu technicznego i wycena wartości rynkowej pojazdu

Zakres oceny

Dane techniczne	Rok produkcji	Wsk. Liczn.	Nr rej.		
	2014	267332 km	PO9A846		
Marka SKODA	Oznaczenie Rapid 1.2 kat	Nr identyfikacyjny TMBEN6NH9E4526815	Masa całkowita (kg) 1630	Masa własna (kg) 1095	Rodzaj pojazdu osobowy
Silnik z zapłonem iskrowym	Oznaczenie ----	Nr fabryczny -----	Układ-liczba cyl. R - 4	Pojemność (cm ³) 1197	Moc (kW) 77

2014-04-03

267332 km

Pojazd użytkowany od

Poznaniu

Całkowity przebieg

Pojazd zbadano w

przedstawiciela zleceniodawcy Pana Jana Krzyśko

w obecności

UWAGI: Pojazd zarejestrowany na nazwisko – instytucję, adres

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań. Przegląd techniczny ważny do 2025-04-11. Wersja wyposażenia Ambition. Nadwozie typu liftback

SILNIK: stwierdzono:

Akumulator sprawny. Rozruch silnika łatwy, prawidłowa praca w całym zakresie prędkości obrotowych. Wad, braków ani usterek nie stwierdzono.

PODWOZIE: stwierdzono:

Ubytki powłoki antykorozyjnej i drobne gniazda rdzy na elementach podwozia. Elementy sprężyste zawieszni pojazdu – nieznacznie odkształcone. Tuleje metalowo-gumowe zawieszni – bez luzów. Powiększone luzy w mechanizmie zewnętrznym zmian biegów. Tarcze hamulcowe – porysowane promieniowo, okładziny cierne prawidłowe. Innych wad, braków ani usterek nie stwierdzono.

NADWOZIE: stwierdzono: 5 drzwi, kolor czarny, 2 warstwowy,

1. Błotnik tylny lewy – lakier z zarysowaniami.
2. Pojazd brał wcześniej udział w kolizji drogowej, przeszedł naprawę blacharską w zakresie naprawy uszkodzeń tyłu nadwozia..
3. Badania grubości powłoki lakierniczej na elementach poszyc nadwozia wykazała ślady napraw lakierniczych błotnika przedniego lewego [160µm] oraz pokrywy tylnej [158µm]..

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU: stwierdzono:

Wykładziny wewnętrzne i poszycia siedzeń – nieznacznie zabrudzone. Innych wad, braków ani usterek nie stwierdzono. Wyposażenie pojazdu kompletne. Pojazd posiada elementy wyposażenia takie jak: radio z odtwarzaczem płyt CD, klimatyzację, szyby drzwi przednich regulowane elektrycznie, światła przeciwmgielne przednie, lakier metalik..

OGUMIENIE: Marka – Wymiar – Stan techniczny - % zużycia

Koła przednie z ogumieniem NEXEN 185/65 R 15 zużyte 52% /zimowe/

Koła tylne z ogumieniem NEXEN 185/65 R 15 zużyte 52% /zimowe/

Dodatkowy zestaw kół z ogumienie marki FALKEN 185/65 R 15 zużyte około 60% /letnie/

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

1. Ustalony podczas badania stan pojazdu daje podstawy do stwierdzenia, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym co pozwala na jego dalszą, prawidłową eksploatację.
2. Biorąc pod uwagę model pojazdu, rok produkcji, stan techniczny a w szczególności zakres wyposażenia dodatkowego pojazdu, przebieg, notowania na tynku wtórnym w handlu podobnymi samochodami oraz notowania w systemu eksperckiego Info Ekspert 01–2025 określa się wartość rynkową opisanego wyżej samochodu osobowego marki Skoda Rapid 1.2 i na około **20.000,00 zł - brutto** / Słownie zł.: dwadzieścia tysięcy /

2

Sporządzono w egz.

Wzór druku nr 01

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną, Oddział Stowarzyszenia RTSiRD zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.

Z up. Prezesa Zarządu

Beata Tabor-Stachowiak
Za Zarząd Spółki


Sprawdzono
pod kątem formalnym

RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZENI

RZECZOZNAWCA - MOT.

pieczęć

Spółka z o.o.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. 61 853-74-49, 853-78-87, fax 61 853-78-97
NIP 778-10-15-140, REGON 630272765



RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu


Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97

e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>



OPINIA Nr: POP/727/2024

z dnia: 2025/01/07

Wykonawca opinii : mgr inż. Rafał Woszczek

Właściciel: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Adres: ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Dotyczy szkody komunikacyjnej:

z dnia: 2025/01/03

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Model: Rapid 1.2 TSI MR`12 E5

Wersja: Ambition

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2014

Nr rejestracyjny: PO9A846

VIN: TMBEN6NH9E4526815

Nr INFO-EKSPERT	034-02162
Data pierwszej rejestracji	2014/04/03
Data ważności badania technicznego	2025/04/11
Wskazanie drogomierza	267332 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/04/03-25/01/03)	129 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	NH
Dop. masa całkowita	1635 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 77kW (105KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.07-2014.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Filtr p/pyłkowy	20	System p/poślizgowy MSR
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Głośniki 4 szt.	22	System pokolizyjny ACS
6	Kieszenie w oparciach foteli przednich	23	System wspomagania nagłego hamowania
7	Klimatyzacja manualna Climatic	24	Szyba tylna ogrzewana
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	26	Szyby przyciemniane
10	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światła do jazdy dziennej
11	Podłokietnik centralny przedni	28	Światła p/mgielne dodatkowe
12	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Światła p/mgielne przednie
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	30	Tarcze kół stalowe 15" opony 185/60
14	Półka nad przestrzenią bagażową	31	Zamek centralny zdalnie sterowany

15	Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + MP3	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Schówek na okulary	33	Zestaw naprawczy opon
17	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	34	Złącze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami
 - Przygotowanie do montażu radia
 - Antena radiowa
 - Głośniki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - tył	259
2	+Fotel kierowcy podgrzewany	116
3	+Fotel pasażera podgrzewany	116
4	Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna <ul style="list-style-type: none"> Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie radiem w kierownicy Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą 	249
5	Lakier metalizowany	504
6	Szyby tylne regulowane elektrycznie	95

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 185/65 R15 88T WINGUARD SPORT TL	5,0	52
Przednie prawe:	NEXEN 185/65 R15 88T WINGUARD SPORT TL	5,0	52
Tylne lewe:	NEXEN 185/65 R15 88T WINGUARD SPORT TL	6,0	38
Tylne prawe:	NEXEN 185/65 R15 88T WINGUARD SPORT TL	6,0	38

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (128 mies.)	25 900 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 339 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 94 PLN
---------------------------------	----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2014/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 079 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 145 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 122 132 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -26,08%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	55 PLN
----------------------	--------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 100 PLN
---------------	-----------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1,0	- 200
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-2,5	- 500
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego. Błotnik tylny lewy - powłoka lakiernicza porysowana.</i>		
DODATKOWY ZESTAW KÓŁ Z OPOINAMI LETNIMI	3,0	600
<i>Koła z felgami stalowymi i z ogumieniem letnim marki Falken 185/65 R 15 zużyte około 50%</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 3 stycznia 2025 roku wynosi:


20000 PLN


(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 3739,84 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.





**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**

Nr


POP/727/2024



Fot. 1.



Fot. 2.



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

FOTOGRAFIE DO
OCENY

Nr


POP/727/2024



Fot. 3.



Fot. 4.





**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**

Nr

POP/727/2024



Fot. 5.



Fot. 6.

2:04



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.


Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

FOTOGRAFIE DO
OCENY

Nr

POP/727/2024



Fot. 7.



Fot. 8.

7404



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

FOTOGRAFIE DO
OCENY

Nr


POP/727/2024



Fot. 9.



Fot. 10.





**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, http://www.rzeczoznawcy-mot.pl

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**

Nr

POP/727/2024



Fot.11



Fot.12

2408
[Signature]



**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**

Nr

POP/727/2024




Fot.13



Fot.14

19
20
[Handwritten signature]



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

FOTOGRAFIE DO
OCENY

Nr

POP/727/2024



Fot.15



Fot.16

Stamp and signature in blue ink.