

Dostępność architektoniczna w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Delegaturze w Kaliszu

Budynek w Kaliszu przy ul. Tuwima 10

1. Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku jednopoziomowe, brak schodów, drzwi otwierane ręcznie, dwuskrzydłowe.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wolne od barier jednopoziomowe przestrzenie komunikacyjne, dostępna toaleta, nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

4. Zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością

Parking na terenie urzędu znajdujący się przy samym budynku.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.