

# **Dostępność architektoniczna w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Delegaturze w Pile**

**Budynek w Pile przy ul. Śniadeckich 46**

## **1. Dostępność wejścia do budynku**

Wejście do budynku jednopoziomowe brak schodów, drzwi otwierane ręcznie, jednoskrzydłowe.

## **2. Dostępność korytarzy, schodów i wind**

Wąskie ciągi komunikacyjne, brak windy, brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

## **3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych**

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

## **4. Zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.**

## **5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością**

Parking na terenie urzędu znajdujący się przy samym budynku.

## **6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.